Jadever

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

JDWFC1303-4

No se requiere gasolina
Voltaje de entrada: 1~220-240V (ENCHUFE IRAM)
Frecuencia: 50/60Hz
Corriente de salida MIG (A): 15-130
Corriente de salida MMA (A): 15-130
Ciclo de trabajo: 40%
Voltaje sin carga: 58V
Alimentador de alambre incorporado
Tamaño del ca

130A 220-240V~ 50/60HZ



INVERTER IGBT TECHNOLOGY

No Gas Required

MIG MMA

USO

1. Soldadura de acero al carbono
2. Mantenimiento civil
3.Tubos soldados
4.Soldadura de recipientes a presión

PUNTO DE VENTA

1. Protección contra sobrecalentamiento
2.Ajuste de pantalla digital

SOLDADOR POR ARCO DE HILO FUNDENTE (FCAW) CON INVERSOR