Jadever

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

JDTM1501

Temperatura ambiente: -10 ℃~60 ℃
Humedad ambiente: 0~100%
Con función de indicación de batería baja
Empacado en caja de color

-10℃~ 60℃
-4℉~140℉



USO

Controlar los cambios de temperatura y humedad

PUNTO DE VENTA

Visualización en tiempo real, clara e intuitiva
Pequeño y conveniente
Rendimiento estable

Medidor digital de humedad y temperatura